

令和7年度 猪苗代町
通学路に関する総務課・建設課・教育総務課合同点検【報告】

日時：令和8年1月19日（月） 13時15分～14時30分

場所：猪苗代町内各所

進行：教育総務課（遠藤）

出席者

構成機関名	担当課等	出席者（敬称略）
猪苗代町	総務課	主 事 菊地 佳里奈
猪苗代町	建設課	主 事 中山 浩希
猪苗代町教育委員会	教育総務課（事務局）	課 長 笠間 徹 主査兼指導主事 遠藤 真希

1 合同点検箇所と結果

（1）猪苗代小学校区 旭町地区



《現状》

- ・小黒川のガードレールが除雪のため外されており危険。足を滑らせて落ちたら危ない。



《合同点検の結果・対応》

- 冬期間、カーブミラー支柱に「通行注意」等の看板設置予定。（建設課）
- 児童への安全指導を徹底する。（学校）

(2) 猪苗代小学校区 スクールバス停留所 (旧役場跡地)



《現状》

- ・歩行者ゾーンにある側溝に蓋がない場所がある。1学期に児童が転落したことがあった。雪が降ると蓋がない場所がどこか見分けがつかなくなり、大変危険。

《合同点検の結果・対応》

- 現状では、側溝全面に蓋をかけることは難しい。注意して通行してほしい。(建設課)
- 児童への安全指導を徹底する。(学校)

(3) 猪苗代小学校区 土町地区



《現状》

- ・324号線 (スキー場線)
土町の十字路に看板が道路をふさいで置いてある。看板を避けるために反対車線を通行するため、通学時に歩行者近くを通るようになるため危険。

《要望》

- 道路上に設置する看板ではなく、標識板を設置する。通学時間や混雑時に誘導員を配置する。

《合同点検の結果・対応》

- 現状の設置の仕方により、交通量が減っている状態。さらに危険性がなくなるよう設置の仕方について検討する。(土木事務所に電話確認済)
- 児童への安全指導を徹底する。(学校)

(4) 猪苗代第二小学校区 西久保地区



《現状》

- ・49号線鈴木酒店前のバス乗り場までで除雪ができていないことが多い。

《合同点検の結果・対応》

- 点検時は、歩道の除雪がされており、問題なく通行できるようになっていた。今後の降雪状況によっては、国道事務所に除雪の依頼を行う。(教育総務課)
- 児童への安全指導を徹底する。(学校)

2 その他

○令和7年度第1回合同点検について

- ・令和4年度から、通学路推進会議と合同点検日を分けて実施している。
- ・令和4年度から、三課（町総務課・町建設課・教育総務課）で総点検を実施。学校から出された通学路内危険箇所（通学路上の危険箇所のみ）について確認している。実施時期は7月。安全推進会議前。
- ・該当する機関が各点検箇所に集合し、点検後移動、もしくは解散とした。

○各学校への公表について

- ・町校長会・教頭会で公表し、危険箇所について点検結果を回答する。内容によっては児童生徒への再指導、地区保護者への周知をお願いする。

○地域への公表について

- ・猪苗代町ホームページにおいて公表する。

○看板、ミラー等の設置希望について

- ・『交通対策協議会』において、予算内であれば、購入することができる。予算が限られているため、優先順位をつけて購入する必要がある。(早急に設置したい場合は、地区の費用で購入したほうがよい。)

※看板の設置や管理、道路占用許可の申請は、区で対応をお願いしている。

- ・看板等購入手続き : 地区→町役場総務課窓口で申請。