

令和 8 年度 通学路三課（総・建・教）合同点検結果と補修作業報告

点 検 日	令和 8 年 7 月 6 日（月）
補修作業日	令和 8 年 7 月 2 4 日（金）
点検・補修箇所	猪苗代第二小学校 入江地区（地区内 Y 字路） （Y 字路の道路標識が、風が吹くと根本から大きく揺れるため危険を感じる。） ① Y 形道路交差点の標識 < 補修前 >  < 補修後 >   標識の土台周辺の土が崩れ、不安定になっていたため、土台周辺に杭を打ち、安定させた。 ② 幅員減少の標識 < 補修前 >  < 補修後 >  薄くなり見えにくくなっていたため、塗り直しを行った。