

通学路合同点検結果（令和7年）と撤去作業報告

点 検 日	令和7年8月29日（金）
作 業 日	令和8年8月24日（月）
点検・作業箇所	猪苗代小学校 上新町地区（猪苗代小学校コスモス坂下） < 撤去前 > 下屋がつぶれ、歩道が狭くなっている。また、つぶれた下屋が石碑に当たり、倒れる危険性がある。撤去までの期間、石碑や建物との距離を確保するため、カラーコーンを設置。猪苗代小学校では、安全指導を徹底していくことで対応。 < 撤去後 > つぶれた下屋部分の撤去が完了。猪苗代小学校では、引き続き交通ルールを守り登下校するよう指導をしていただく。